

2.3 自定义坐标系示教

功能简介

机器人在作业时,通常会有一个工件台,用户可以设置该 工件台的坐标系,然后以该工件台的坐标系为基准进行示 教。若用户知道工件台相对于世界坐标系的位置关系,可 以直接输入用户坐标系的值,若无法获取准确的位置关系, 就可以通过坐标系示教方法来获取工件台的坐标系。示教 器上提供了3种坐标系示教方法,即带原点的三点法、不 带原点的三点法和一点法。



2.3.1 坐标系变量的新建

1点击变量菜单中的"变量"控件; 2在变量列表中选择"GLOBAL"——点击左下方的"变 量"——点击"新建": 3点击"坐标系工具类型"——选择"CARTREF"——修改 左下方的变量名——点击"确认"; 4自定义坐标系新建完毕:




2.3.2 坐标系示教界面



1,按下示教器的变量 按键,在弹出的目录里 选择"坐标系",进入 坐标系示教界面 2,在参考坐标系示教 界面选择要示教的坐标 系和参考的基准坐标系, 点击设置, 进入参考坐 标系示教方法选择界面, 3,参考坐标系的示教 方法有三种:有原点三 点法、无原点三点法和 保持姿态的一点法。用 户可以根据自己的需求 选择示教方法。



2.3.3.1 有原点三点法坐标系示教



在参考坐标系 示教方法选择 界面选择有原 点三点法, 讲 入有原点三点 法示教界面, 将机器人末端 移动到参考坐 标系的原点, 点击示教,获 取第一个示教 点的数据




2.3.3.2 有原点三点法坐标系示教



点击下一步, 进入到第二 个位置点的 示教界面, 如下图所示, 可以选择示 教点所在的 轴和方向, 然后将机器 人移动到选 中轴上示教




2.3.3.3 有原点三点法坐标系示教



再点击下一 步, 进入到 第三个位置 点的示教界 面,可以选 择要示教的 点所在的平 面,将机器 人移动到选 中平面示教



2.3.3.4 有原点三点法坐标系示教



点击下一步, 就可以获取 参考坐标系 的数据,点 击确认,保 存参考坐标 系的值,完 成参考坐标 系的示教



2.3.4.1 有原点三点法坐标系示教步骤

- 1点击"位置"菜单;
- 2选择法兰末端携带的工具的工具变量;
- 3点击"变量"菜单中的"坐标系"控件;
- 4选择要示教的"参考坐标系"——选择参考的"基坐标系"一般为
- WORLD——点击"设置":
- 5选择"三点法(有原点)"——检查一下工具栏是否是自己想要的工 具一一点击"下一步";
- 6点动机器人的TCP点到达自定义坐标系的原点——点击"示教"——点 击"下一步":
- 7选择XYZ其中一个轴和轴方向——点动机器人TCP点到达此轴上一点— 一点击"示教"——点击"下一步";
- 8选择其中一个面和面方向——点动机器人TCP点到达此面上一点——点 击"示教"——点击"下一步";
- 9计算出自定义坐标系的XYZABC,点击"确认"保存数据。




2.3.4.2 有原点三点法坐标系示教注意事项

- 1. 示教自定义坐标系时一般都是带工具示教的, 所以 在示教的第一步不要遗忘在位置界面把工具选择上;
- 2. 在示教自定义坐标系的轴上的三个点时请慢慢靠近;



2.3.5.1 无原点三点法坐标系示教




在参考坐标系示 教方法选择界面 选择无原点三点 法,进入无原点 三点法示教界面, 选择要示教的第 一个轴 (X、Y、Z) 以及方向,将机 器人运动到选中 轴上,然后点击 "示教"按钮将 完成第一个点的 示教,如选择X轴, 将机器人末端移 动到X轴上进行示

企业使命:为客户提供最好的控制、驱动、节能产品,造福社会,造福员工!10




2.3.5.2 无原点三点法坐标系示教



点击下一步, 讲入第二个 点的示教界 面,如下图 所示,将机 器人移动选 中轴的另一 个点,点击 示教, 获取 某个轴上的 第二个位置 点




2.3.5.3 无原点三点法坐标系示教



点击下一步, 进入第三个 点的示教界 面,如下图 所示,选择 另一个轴和 方向,并将 机器人移动 到该轴上并 点击示教



2.3.5.4 无原点三点法坐标系示教



点击下一步, 就可以获取 参考坐标系 的数据,点 击确认按钮, 保存参考坐 标系的值




2.3.6 无原点三点法坐标系示教步骤

- 1. 点击"位置"菜单;
- 2. 选择机器人法兰末端携带的工具;
- 3. 点击"变量"菜单中的"坐标系"
- 4. 选择要示教的"参考坐标系"——选择"基坐标系"一般选择WORLD— 一点击"设置":
- 5. 选择"三点法(无原点)"——确认工具栏中的工具是否为想要携带的 工具——点击"下一步":
- 6. 选择想要示教的自定义坐标系的X, Y, Z中的一个轴, 并且方向选择好正 向或者反向——运动机器人的TCP点到此轴上一点——点击"示教"—— 点击"下一步":
- 7. 然后运动到此轴上的第二个点——点击"示教"——点击"下一步";
- 8. 选择想要示教的自定义坐标系的第二个轴,并且将方向选择好——点动 机器人的TCP点到此轴上的一点——点击"示教"——点击"下一步";
- 9. 此时机器人计算出自定义坐标系相对于基坐标系的XYZABC的数值,点击 "确认"保存。




2.3.7.1 一点法(保持姿态)坐标系示教



在参考坐标系 示教方法选择 界面,选择一 点法,点击下 一步,进入一 点法示教界面, 将机器人移动 到参考坐标系 的原点,点击 示教



2.3.7.2 一点法(保持姿态)坐标系示教



点击下一步, 就可以获取参 考坐标系的值, 其中参考坐标 系的方向与世 界坐标系的方 向一致,即 ABC的值为0, 点击确认按钮, 保存参考坐标 系的数据。




证券代码:002527

2.3.8 坐标系检验

- 1. 点击"位置"菜单;
- 2. 在工具栏选择上所需工具——在参考坐标系栏选择上 所建坐标系——点动坐标系切换为自定义坐标系 RX, RY, RZ, RA, RB, RC——查看一下右侧的状态栏点动坐标 系是否切换好:
- 3. 上使能点动机器人的RX, RY, RZ观察方向是否跟自己想 要的方向一致:
- 4. 点动TCP点到自定义坐标系的原点,查看位置界面上在 ref1坐标系下显示的值X, Y, Z是否为0, 0, 0, 如若接近 0,0,0并且在预想的误差范围内,则示教准确



自定义坐标系下点动机器人步骤 2. 3. 9



企业使命:为客户提供最好的控制、驱动、节能产品,造福社会,造福员工!18